

**Einsatz bei Registern, Wärmetauschern und**  
**Luftbefeuchtern**

**Warum?**

Da es bei Registern, Wärmetauschern und Luftbefeuchtern zu Wasseransammlungen kommen kann und somit auch zu einer Kalkablagerung, ist es wichtig diese bei der Wartung und Reinigung zu entfernen. Da die Kalkschicht immer dicker wird und somit ein einfaches Entfernen kaum noch möglich ist, des weiteren wird die Leistungsfähigkeit und Effektivität der Lüftungs- und Klimaanlage stark beeinträchtigt.

**Empfohlene Anwendung:**

Sprühen Sie die mit Kalk überzogene Oberfläche gründlich und stark ein (wenn baulich möglich) von beiden Seiten. Lassen Sie dem Produkt Zeit zum arbeiten, je nach Ablagerung 1 bis 5 Minuten. Spülen sie das Register anschließend mit klarem Wasser ab.  
Wiederholen Sie wenn nötig diesen Schritt ein zweites Mal.

Beachten Sie die Materialverträglichkeit auf den Produktdatenblatt.