

BCL®X3000-FZ - Hochkonzentrat

LÖST FETT-, ÖL-, SCHMUTZ- UND UMWELTABLAGERUNGEN
AUF ALUMINIUM, ELOXAL, EDELSTAHL, KUNSTSTOFF, GUMMI UND VERZINKTEN
OBERFLÄCHEN IM VERDÜNNTEN ZUSTAND EINSETZBAR

UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

Arbeitshilfe: manuelle und maschinelle Anwendungen

Verwendung:	Anwendung:
Zur professionellen Reinigung von harten und mit Wasser abwaschbaren Oberflächen. Manuelle Anwendung: - Arbeitsoberflächen, Teile, Werkstücke - Werkzeuge, Fußböden aller Art uvm. Maschinelle Anwendung: - Abfüll- und Produktionsanlagen aller Art - Reinigungsgeräte und -anlagen aller Art - Bodenreinigungsmaschinen und -roboter Keine Anwendung ohne Test und Beratung! Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen.	Oberfläche mit verdünnter Lösung einsprühen/benetzen, 1-5 Minuten einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen. Bei Maschinellem Anwendung die Lösung vorverdünnt einfüllen. Das Produkt ist <u>schaumarm</u> einsetzbar.
	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
	Produkt verdünnen (manuelle und maschinelle Anwendungen) : > für 1 Liter: 1:10 91 ml Produkt mit 909 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 1:10 ca. 455 ml Produkt mit 4545 ml warmes Wasser > für 1 Liter: 1:50 ca. 20 ml Produkt mit 980 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 1:50 ca. 100 ml Produkt mit 4900 ml warmes Wasser Wir beraten Sie gerne bei Verdünnung und Anwendung Ihrer Reinigungsanwendung.
Besonderer Hinweis:	
<u>Produkt nicht unverdünnt auftragen!</u> Wir beraten Sie gerne zur Verträglichkeit des Produkts mit Materialien Ihres Anwendungsbereichs.	
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	Kennzeichnung Anwendung: Diese anwendungsfertige Lösung (Verdünnung nach Empfehlungsbereich) ist nicht kennzeichnungspflichtig. Es ist kein Gefahrenpiktogramm erforderlich.